

출입통제장소 현황

• 기준 : 2022. 12. 12

• 담당 : 안전관리계

○ 출입통제장소 : 가력도 배수갑문 등 6개 지역 9개소

- 격포항 남·북방파제 TTP 2개소, 위도항 방파제 TTP, 구시포항 남·북방파제 TTP 2개소, 가력도항 배수갑문 2개소, 가력도 간출암, 하섬 인근 진여 상부

출입통제장소 위치(붉은 선 안쪽)	상세 내용
	<ul style="list-style-type: none"> • 구 간 <ul style="list-style-type: none"> - 가력배수갑문 일원(2개소) • 지정사유 : 배수갑문 해수유통, 높은 파도·너울성 파도에 직접 노출, 해상추락 우려 • 지정일자 : 2016. 5. 18.
	<ul style="list-style-type: none"> • 구 간 : 가력도항 인근 간출암(1개소) • 지정사유 : 높은 파도·너울성 파도에 직접 노출, 고립·추락 우려 • 지정일자 : 2016. 5. 18.
	<ul style="list-style-type: none"> • 구 간 <ul style="list-style-type: none"> - 격포항 방파제 TTP 전 지역(2개소) • 지정사유 : 높은 파도·너울성 파도에 직접 노출, 해상추락 우려 • 지정일자 : 2017. 6. 10.
	<ul style="list-style-type: none"> • 구 간 <ul style="list-style-type: none"> - 위도항 북 방파제 TTP 전 지역(1개소) • 지정사유 : 높은 파도·너울성 파도에 직접 노출, 해상추락 우려 • 지정일자 : 2017. 6. 10.
	<ul style="list-style-type: none"> • 구 간 <ul style="list-style-type: none"> - 구시포 항 방파제 TTP 전 지역(2개소) • 지정사유 : 높은 파도·너울성 파도에 직접 노출, 해상추락 우려 • 지정일자 : 2017. 6. 10.
	<ul style="list-style-type: none"> • 구 간 [각 호(①~⑥) 지점을 순차적으로 연결한 내측 구역] ① 북위 35°39'20.98", 동경 126°29'3.01" ② 북위 35°39'20.98", 동경 126°29'7.02" ③ 북위 35°39'11.03", 동경 126°29'7.02" ④ 북위 35°39'2.99", 동경 126°29'4.01" ⑤ 북위 35°39'2.99", 동경 126°28'58.99" ⑥ 북위 35°39'11.74", 동경 126°29'1.88" • 지정사유 : 연안사고 예방 • 지정일자 : 2023. 1. 2.